

Zápis o zjištění závady na vozidle

-Na žádost zákazníka byla diagnostikována závada na vozidle :

ŠKODA Octavia II. 1.6 TDI

vin.: TMBDT61Z4C2115525

typ motoru: CAYC

r.z.: 5E3 8621

-Projev závady -nepravidelný chod motoru,nízký výkon motoru,nestabilní volnoběh,sporadické zastavení chodu motoru,kontrolka motoru svítí.

-Diagnostika motoru vozidla byla provedena diagnostickým přístrojem VAG VDCS ,SVO 22.9.0

-Vyčtením chybového hlášení jednotky motoru bylo zjištěno vynechávání zážehu na jednom nebo více válcích motoru z důvodu vadné funkce vstřikovací jednotky (vstřikovače).

-Tato závada je typická pro tento typ motoru z tohoto roku výroby,pro předejití opakování se této závady se doporučuje výměna všech čtyř kusů vstřikovačů najednou, za nové a modifikované.

Provedl a zpracovat : Milan Chvalina

Dne: 14.4.2023

Sobětuchy

OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL
MILAN CHVALINA
Sobětuchy 106 • 537 01
IČO: 72893893 • tel.: +420 777 229 919
ŽL vydal ŽÚ Chrudim pod č.j.: 28719/SX