

# Zápis o zjištění závady na vozidle

-Na žádost zákazníka byla diagnostikována závada na vozidle :  
ŠKODA Octavia II. 1.6 TDI  
vin.: TMBDT61Z4C2115525  
typ motoru: CAYC  
r.z.: 5E3 8621

- Projev závady -nepravidelný chod motoru,nízký výkon motoru,nestabilní volnoběh,sporadické zastavení chodu motoru,kontrolka motoru svítí.
- Diagnostika motoru vozidla byla provedena diagnostickým přístrojem VAG VDCS ,SVO 22.9.0
- Vyčtením chybového hlášení jednotky motoru bylo zjištěno vynechávání zážehu na jednom nebo více válcích motoru z důvodu vadné funkce vstříkovací jednotky (vstříkovače).
- Tato závada je typická pro tento typ motoru z tohoto roku výroby,pro předejití opakování se této závady se doporučuje výměna všech čtyř kusů vstříkovačů najednou, za nové a modifikované.

Provedl a zpracovat : Milan Chvalina  
Dne: 14.4.2023  
Sobětuchy

OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL  
MILAN CHVALINA  
Sobětuchy 106 • 537 01  
IČO: 72893893 • tel.: +420 777 229 919  
ŽL vydej. ŽÚ Chrudim pod č.j.: 28718/SX